# 目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项



# 焊接指导（1）

## Guideline for Solder[redacted]

使用烙铁人手焊接

回流焊接