目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

外形尺寸

Outline Dimension







ˣS φ e ᵠĂ € ˜Y ᴴ o e ɳ ╣ΨÖ ㄐ ㄐ¿