典型特性曲线

Typical Characteristics Curves





Temperature VS. Relative LuminousFlux



Beam Pattern



可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

焊接指导（1）

Guideline for Solder

1. 使用烙铁人手焊接

Hand Soldering

2. 回流焊接



使用注意事项（1）
Precautions (1)

1. 贮存：

Storage