目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

m "

焊接指导（1）

Guideline for Solder[illegible]g (1)

使用烙铁人手焊接

回流焊接



波峰焊接