目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项





包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸