

包装（2）

Packaging (2)



◇ 外包装箱 Cardboard Box



◇ 标签说明 Label Expantion



焊接指导（1）

Guideline for Solder

使用烙铁人手焊接

30

回流焊接





ő

±

±