



目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

Part [redacted]

Part [redacted]

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线



相对辐射强度与空间角度关系



Part [redacted]

外形尺寸

Outline Dimension





焊接指导（2）

Guideline for Soldering (2)

清洗：