目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

电性参数

Absolute Maximum Rating

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter

焊接指导（1）

Guideline for Soldering (1)

静电：

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议：

HQ

HL