目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

Part

可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions



Part

使用注意事项（2）

Precautions (2)

设计建议：

FJ ,´ È

[redacted]