目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项

Ta=25 !ōǎƨfdzúŜ a l·ÈʎYˊdzY wl·úʎyƎ(ta=25)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Max Power Dissipation	PD	70	mW
Max Continuous Forward Current	IF	20	mA
Peak Forward Current	IFP	80	

光电参数 Ta=25 hLJúʎǑl·fπŜfŜǑúNʎǑl·f LJI·Nl·YˊŜűŜN(ta=25)

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves