可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Part No. :XL-C3125P3S16-62C2C1

焊接指导（1）

Guideline for Solder

1. 使用烙铁人手焊接

Hand Soldering

2.

Reflow Soldering:





VKR GR QGV

W

使用注意事项（1）
Precautions (1)

1. 贮存：

Storage

W 5 +

W(' R

ËЧð ?A Ÿ• QR e"P

2. 静电：

Static Electricity