

目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项










包装 (1)

Packaging (1)



2.













使用注意事项 (2)

Precautions (2)

设计建议



使用注意事项（3）

Precautions (3)

Precautions (3)

使用注意事項（3）