

目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项








外形尺寸

Outline Dimension



- Remarks:
- 1. All dimensions are in millimeters.
 - 2. Tolerance is $\pm 0.25\text{mm}$ unless otherwise noted





焊接指导 (2)

Guideline for Soldering (2)





XINGLIGHT®

