



目录

电性参数

典型值

可靠性实验

外形尺寸

包装



焊接指南

估测方法




典型特性曲线

Typical Characteristics Curves









Cardboard Box







