



目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项





亮度分档

:

代码	最小值	最大值	单位	测试条件
E2	400	450	mcd	IF=20mA
E3	450	500		
E4	500	550		
E5	550	600		
F3	1300	1450		
F4	1450	1600		
F5	1600	1800		

电压分档

:

代码	最小值
----	-----











Packaging (2)







Resolutions (1)


P W I

30 60%RH

30 60%RH

60 5 24

All devices, equipment and machinery must be properly grounded. At the same time, it is recommended that wrist bands or anti-electrostatic | III





XINGLIGHT®

