

目录

电性参数

典型特性曲线

可靠性实验

外形尺寸

包装

焊接指导

使用注意事项













包装（1）

Packaging (1)

载带与圆盘尺寸



1. mm

Remarks: All dimensions are in millimeters.

2. ±0.25mm

Tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted







焊接指导（2）


Guideline for Soldering (2)

清洗:


* 注意:

PCB

*







使用注意事项（3）

Precautions (3)

其他事项

